


RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



◆ 安裝

1. [雙感應探頭應該如何放置?](#)
2. [一定要搭配浮球開關配件組使用嗎?](#)

◆ 配件

1. [如何加長補水馬達/電磁閥/電源供應器的電源線?](#)
2. [如何購買相關配件?](#)

◆ 故障排除

1. [RO儲水-智慧型自動補水機 G2是否有防止過補水的安全保險機制?](#)
2. [QST可以提供甚麼保護?](#)



RO儲水-智慧型自動補水機 G2


SATO-466V



➤ 雙感應探頭應該如何放置?

請將雙感應探頭置於需求的水位高度。

***請避免將雙感應探頭安裝於出水口或受光直射的位置，
以避免氣泡或是其他干擾因素造成誤判。**




[回到頂端](#)



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



➤ 一定要搭配浮球開關配件組使用嗎？

是的。

RO儲水-智慧型自動補水機 G2必須搭配浮球開關配件組


由於RO/DI系統為敞開狀態，當雙感應探頭及QST系統同時失靈時，免電力浮球能作為最後一道保險裝置，停止裝置繼續補水，防止過補情況發生。

[回到頂端](#)



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



➤ 如何加長補水馬達/電磁閥/電源供應器的電源線?

可以選購澳多補水馬達/電磁閥/電源供應器延長線。
有長度2米及5米可供選購。

- 電源供應器延長線 2M

<http://autoaqua.com.tw/tw/accessories/DC-212.html>

- 電源供應器延長線 5M

<http://autoaqua.com.tw/tw/accessories/DC-215.html>

- DC補水馬達 / 電磁閥延長線 2M

<http://autoaqua.com.tw/en/accessories/DC-252.html>

- DC補水馬達 / 電磁閥延長線 5M

<http://autoaqua.com.tw/en/accessories/DC-255.html>




回到頂端



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



➤ 如何購買相關配件?

請連絡澳多科技之相關經銷商。

http://autoaqua.com.tw/tw/distributors_t.html




回到頂端



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



➤ RO儲水-智慧型自動補水機 G2是否有防止過補水的安全保險機制?

有的。

RO儲水-智慧型自動補水機 G2配有保險探頭(上感應探頭)及內建獨家QST(快速保險控制技術)以防止過補水。

- 保險探頭：當主要探頭失靈時，提供安心備援，確保標準版-智慧型雙感應自動補水機能正常運作。
- QST(快速保險控制技術)：控制器會記憶第一次補水時間，當任一補水時間超過第一次補水時間的6倍長時*，裝置會立即停止馬達補水且感應探頭會發出紅燈警示，避免馬達過補水或乾燒的問題。*第一次補水無保險機制。
- 浮球開關配件組：由於RO/DI系統為敞開狀態，當雙感應探頭及QST系統同時失靈時，免電力浮球能作為最後一道保險裝置，防止過補情況發生。




[回到頂端](#)



RO儲水-智慧型自動補水機 G2

SATO-466V



➤ 快速保險控制技術(QST)有什麼功用?

透過澳多QST(快速保險控制技術)，裝置可以偵測以下問題無須額外設定

- **儲水桶無水**

當儲水桶中的水量僅剩少許或完全沒有時，補水所需的時間會超過第一次補水時間的六倍，因此會觸發QST，導致馬達停止運轉

- **馬達故障**

當馬達失靈導致補水暫停時，標準版智慧型雙感應自動補水機G2的運轉時間將會超過第一次補水時間的6倍，從而觸發QST並停止運轉。

- **感應器故障**

當上下感應探頭皆失靈，導致補水時間超過第一次補水時間的六倍時，QST將會被觸發，並停止裝置繼續補水。

- **水族系統其他設備異常**

若非上述原因，那可能是其他設備(例如: 蛋白機、主馬...等等)非正常作動造成，請檢查水族系統中的其他相關設備是否正常運作。

[回到頂端](#)

